



BOM PRINCÍPIO - RS

Adequação no sistema sanitário evita novos transtornos

Secretarias: Obras

Data de Publicação: 18 de maio de 2026

Problemas registrados nos banheiros do prédio da Prefeitura levaram à identificação de uma falha estrutural no sistema de esgoto da edificação. Após a abertura da calçada para averiguação, a equipe da Secretaria de Obras constatou que o local não possuía fossa séptica nem filtro, contando apenas com sumidouros antigos, modelo utilizado em construções mais antigas.

Também foi verificado que estes sumidouros não tinham ligação com a rede de esgoto da rua e estavam localizados sob a calçada, o que inviabilizava qualquer tipo de manutenção. Com o passar do tempo, a estrutura acabou saturada e, sem pontos de acesso adequados, não era possível realizar a sucção ou limpeza, já que a infiltração de terra e resíduos impedia o trabalho de caminhões especializados.

Diante da situação, foi instalada uma nova fossa, com ligação apropriada à rede pública de esgoto e estrutura preparada para manutenção periódica. O sistema agora conta com três pontos de acesso na tampa, permitindo que, se necessário, seja feita a sucção dos resíduos, garantindo maior durabilidade e prevenindo novos transtornos.

A obra corrige uma deficiência antiga da estrutura e assegura melhores condições de funcionamento ao prédio público.